

CHAPAS LISAS

LAMINADAS EN FRIO CALIENTE, DECAPADAS, GALVANIZADAS

LAMINADAS EN FRIO (CHAPA BLANCA)

LAMINADAS EN CALIENTE (CHAPA NEGRA), DECAPADAS Y GALVANIZADAS

Espesores	KG/M ²	Espesores	KG/M ²	Espesores	KG/M ²
0,4	3,30	2,5	20,61	5,0	41,21
0,5	4,12	3,0	24,73	6,0	49,46
0,6	4,95	4,0	32,97	7,0	57,70
0,7	5,77			8,0	65,94
0,8	6,59			10,0	82,43
0,9	7,42			12,0	98,91
1,0	8,24				
1,2	9,89				
1,5	12,36				
2,0	16,49				

Otras chapas

Estampada

Espesores	KG/M ²
1,0	8,24
1,5	12,36
2,0	16,49
2,5	20,61
3,0	24,73

Estriada, lagrimada

Espesores	KG/M ²
3/5	30,56
4/6	38,75
5/7	50,09
6/8	57,54
7/9	65,73
8/10	74,24
9/11	81,59
10/12	88,20
12/14	104,69
14/16	121,17
15/17	137,66

Otras chapas

Pegaso

Espesores	KG/M.L.
P-500 0,8	3,96
P-500 1	4,96
P-1000 0,8	7,48
P-1000 1	9,35
P 5850	8,66

Minionda

Espesores	KG/M ²
0,5	4,92
0,6	5,91
0,7	6,90
0,8	7,89
1,0	9,86
1,2	11,83

Trapezoidal 1045

Espesores	KG/M.L.
0,5	5,15
0,6	6,17
0,7	7,20
0,8	8,24

CHAPA PERFORADA EN REDONDO

ESPEORES DE 0,5 A 12 MM.
Ø PERFORACIONES DE 1 A 100 MM.

CHAPA PERFORADA EN CUADRADO

ESPEORES DE 1 A 2 MM.
CUADRADOS DE 8 A 40 MM.